Date: User:

Friday, 21/11/2008 1:58:04 PM

Linda Lacelle

Process Sheet

Customer **Job Number** : CU-DAR001 Dart Helicopters Services

: 43698

Estimate Number

: 11783

P.O. Number

Prsht Rev.

First Issue

Written By

Previous Run

This Issue

: 21/11/2008

: NC

: // : 43697

Type : PURCHASED PARTS

S.O. No. :

Part Number

Drawing Name

: D2694

Drawing Number Project Number : D2694 REV H/ D2202 : N/A

: UTILITY POD

Drawing Revision

EC

: H/F3

Material

Due Date

: 15/01/2009

Qty:

1 Um:

Each

Checked & Approved By

Comment

Est

03.04.22 07.08.21 Reformat; Modify steps 2,3.4.5 RF chg rivet per PAR 185

Est Rev:G 07-12-10 Rev H dwg

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

1.0

D30011



Doubler



Comment: Qty.:

3.0000 Each(s)/Unit

Total:

3.0000 Each(s)

Doubler Pick:

Qty Part Number

Description

Doubler

B 36277

c 208111/24 3

2.0

PG

PURCHASING



Ship to Delastek





D3001-1



7656 Issue P/O: _ Description:

D2202-1 Pod Lid D2202-3 Pod Base Supplier: Delastek

C208111121

Copy of Certificate of Comformity and Process sheet from Delastek is required

3.0

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1



Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive & Inspect For Transit Damage

Ensure certificate of conformity and process sheet from Delastek is attached



D (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	Johand									
W/O:			WO	RK ORDER CHANG	SES					
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHAI	NGE	By Date Q			Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector	
				ı						
						4				
DATE STEP PROCEDURE CHANGE By Date Qty Chief Er Prod M Part No: PAR #: Fault Category: NCR: Yes No DQA: Date Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date NCR: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) DATE STEP Description of NC Corrective Action Section B Verification Appro	Date:									
Resolution:			Disposition	າ:	QA: N/C CI	A: N/C Closed: Date:				
NCR:		,	WORK ORD	ER NON-CONFORM	ANCE (NCR)				
DATE	CTED	Description of NC						Approval	Approval	
DAIL	SILF	Section A		Action Description Chief Eng		Sect	ion C	Chief Eng	QC Inspector	
				i						
				! !						
				; ; !						
									-	

NOTE: Date & initial all entries

Date: Friday, 21/11/2008 1:58:04 PM User: Linda Lacelle **Process Sheet** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services **Drawing Name: UTILITY POD** Job Number: 43698 Part Number: D2694 Job Number: Seq. #: **Machine Or Operation:** Description: 9.0 D2462 Comment: Qty.: 14.1700 f(s)/Unit Total: 14.1700 f(s) Seal Pick: **Qty Part Number** Description 1 D2462-1700 Neoprene Seal **CUT 170.00" LONG** 10.0 D25281 Backer Plate Comment: Qty.: 5.0000 Each(s)/Unit Total: 5.0000 Each(s) Backer Plate Pick: Part Number Description Batch Qty D2528-1 Backer Plate 11.0 D25283 Backer Plate Comment: Qty.: 4.0000 Each(s)/Unit Total: 4.0000 Each(s) **Backer Plate** Pick: Qty Part Number Description D2528-3 **Backer Plate** 12.0 D2569 Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Hinge Pick Qtv **Description Batch** Part Number D2569 Hinge 13.0 D3007041 Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Strut Pick: Qty Part Number Description Batch D3007-041 Prop Assembly 36 3W

Dart Aerospace Ltd

W/O:		WORK ORDER CHANGE	S				
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
							:
Part No	•	PAR #: Fault Category:	NCR: Yes	s No DQ	A:	Date: _	

 Resolution: _______ Disposition: ______ QA: N/C Closed: ______ Date: ______

NCR:			WORK ORDE	ER NON-CONFORMANC	CE (NCR)			
		Description of NC		Corrective Action Section B	ction Section B		Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Verification Section C	Chief Eng	Approval QC Inspector
								:
NOTE: D	ate & initial	all entries			1			

Date: Friday, 21/11/2008 1:58:04 PM User: Linda Lacelle **Process Sheet** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services **Drawing Name: UTILITY POD** Job Number: 43698 Part Number: D2694 Job Number: Seq. #: **Machine Or Operation:** Description: 14.0 AD62ABS rivet Comment: Qty.: 38.0000 Each(s)/Unit Total: 38.0000 Each(s) Pop Rivets Pick: Part Number Description Batch Qty AD62ABSRivet 38 15.0 AN45A Comment: Qty.: 19.0000 Each(s)/Unit Total: 19.0000 Each(s) Bolt Pick: Qty Part Number Description 19 AN4-5A 16.0 AN46A Comment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Total: 1.0000 Each(s) Bolt Pick: Qty Part Number Description Batch AN4-6A 17.0 AN526C632R7 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s)/Unit Total: 2.0000 Each(s) Screw Pick: Qty Part Number Description Batch 2 AN526C632R7 Screw 18.0 AN960JD6 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s) 2.0000 Each(s)/Unit Total: Washer Pick: / Yu/21 (1) Qty Part Number Description AN960JD6 Washer

Dart Aerospace i

W/O:

DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
					i i		
				·			·
Part No); 	PAR #: Fault Category: NC	R: Ye	s No DQ	\ :	Date:	

WORK ORDER CHANGES

Resolution: _____ Disposition: ____ QA: N/C Closed: ____ Date: ____

NCR:		1	WORK ORE	DER NON-CONFORMANO	-CONFORMANCE (NCR)						
		Description of NC		Corrective Action Section B			Approval	^			
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Verification Section C	Chief Eng	Approval QC Inspector			
								·			
	-	•									

NOTE: Date & initial all entries

Date: Friday, 21/11/2008 1:58:04 PM User: Linda Lacelle **Process Sheet** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Drawing Name: UTILITY POD Job Number: 43698 Part Number: D2694 Job Number: Seq. #: **Machine Or Operation: Description:** 19.0 AN960JD416 Washer Comment: Qty.: 21.0000 Each(s)/Unit Total: 21.0000 Each(s) Washer Pick: Qty Part Number Description Batch 21 AN960JD416 Washer 20.0 MS21042L4 Comment: Qty.: 20.0000 Each(s)/Unit Total: 20.0000 Each(s) Nut Pick: Qty Part Number Description Batch MS21042L4 Nut (or -4) M/07242 21.0 MS21042L06 Comment: Qty.: 2.0000 Each(s)/Unit Total: 2.0000 Each(s) Nut Pick: Qty Part Number **Description Batch** 2 MS21042L06 Nut (or -06) 22.0 SMALL FAB 1 SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 Drill hinge, Lid and base as per dwg D2694 23.0 QC6 DIMENSIONAL CHECK Comment: DIMENSIONAL CHECK 24.0 SMALL FAB 1 SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 BR 09-01-22 Assemble as per Dwg D2694 Use DT8023 for (10) holes on base.

Form: rprocess

Page 5

Dart Aerospac	e Ltd	
---------------	-------	--

W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approvai Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
							·
Part No		PAR #: Fault Category: NO	CR: Yes	s No DQ	A:	Date:	

Disposition: _____ QA: N/C Closed: ___

Date: _

NCR:			WORK ORD	K ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)							
	T	Description of NC		Corrective Action Section B			Approval	Approval			
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Verification Section C	Chief Eng	QC Inspector			
				,							

NOTE: Date & initial all entries

Resolution:

Date: Friday, 21/11/2008 1:58:05 PM User: Linda Lacelle **Process Sheet** Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Drawing Name: UTILITY POD Job Number: 43698 Part Number: D2694 Job Number: Seq. #: **Machine Or Operation:** Description: 25.0 QC5 INSPECT WORK TO CURRENT STEP Comment: INSPECT WORK TO CURRENT STEP 26.0 PACKAGING 1 PACKAGING RESOURCE #1 Comment: PACKAGING RESOURCE #1 Identify and Stock Location: 27.0 QC21 FINAL INSPECTION/W/O RELEASE Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE Job Completion N St. 01.27

Dart Aerospace Ltd

W/O:		WORK ORDER C	HANGES				
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
				÷			
				· · · ·			
Part No):	PAR #: Fault Category:	NCR: Yes	No DC	A:	Date: _	

NCR:			WORK OR	DER NON-CONFORMANC	E (NCR)	(NCR)						
	T	Description of NC		Corrective Action Section B		Verification	Approval Chief Eng	Annroval				
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C		Approval QC Inspector				

NOTE: Date & initial all entries





	DESIG	:N	DRAWN BY	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
		P	P	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA
	CHEC	KED	APPROVED.	DRAWING NO. REV. F
		1	4	D2202 SHEET 1 OF 4
	DATE			TITLE SCALE
	01.0	03.14		UTILITY POD LID AND BASE NTS
	A		93.10.27	NEW ISSUE
	В		96.12.16	ADD DOUBLERS AND HOLES
	С		97.07.04	REVISED DOUBLER/HOLE LOCATIONS
	D		98.11.09	MOVED DOUBLERS, REMOVED HOLES
	Ε		99.11.11	ADDED SECTIONS WITH LIP DIMS
	F		01.03.14	CHANGE LAYUP, DOUBLER, NOW DRILLED
į	FI	本本	03.05.08	ADD ALTERMITE FINISH
		16 (0		

DELEASE NOI.0330 A

EFFECTIVE	DEOs
Des 9217 Rev. A	

1) LAMINATE PER DART QSI 006. LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING.

REFERENCE ONLY

CLARIFY FORM DIMENSION + PLACEMENT.

2) MATERIALS:

RESIN:

EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE

470-36/411/510A40

FOAM:

A500 CORE-CELL, OR DIVINYCELL,

OR AIREX, 0.38 THICK (3/8 FOAM)

FIBRE:

9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS (9oz SATIN)

5 OZ PLAIN WEAVE KEVLAR (502 KEVLAR)

3) PEEL PLY ALL SURFACES.

4) FINISH:

PRIMER, EPOXY PRIMER WHITE 4500-PB-40

BASE COAT, CHROMATE BASEMAKER 9175S URETHANE CLEAR COAT, CHROMATE 7500S

5) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED.

6) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.

7) ALTERNATE FINISH: INSIDE -> DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-5

OUTSIDE -> IMPLE GALCONT # GEL 944WOOS



Copyright © 1993 by DART AEROSPACE LTD


THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.

7 , --2 . 1 $v_i t$ E.A. Ser •






DESIGN (P	DRAWN BY	DART AEROSPACE HAWKESBURY, ONTARIO, CAN	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO. D2202	REV. F SHEET 4 OF 4
DATE	_1	TITLE	SCALE
01.03.14		UTILITY POD LID AND BASE	1.20



REFERENCE ONLY




Copyright © 1993 by DART AEROSPACE LTD


THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.





DESIGN (P	DRAWN BY	DART AEROSPACE HAWKESBURY, ONTARIO, CAN		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CHECKED	APPROVED #	DRAWING NO.		REV.	F
		D2202	SHEET	3 OF	4
DATE		TITLE		SCA	ιE
01 03 14		LITILITY POD LID AND BASE		1.	20






Copyright © 1993 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.





DESIGN (C	DRAWN BY	DART AEROSPACE HAWKESBURY, ONTARIO, CANA	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. F
4	9	D2202	SHEET 2 OF 4
DATE		TITLE	SCALE
01.03.14		UTILITY POD LID AND BASE	1:20





Copyright © 1993 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.



DESIGN DRAWN BY DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA						
CHECH	(ED	APPROVED.	DRAWING NO.	REV. H		
-	——19	TO	D2694 SHEET	1 OF 4		
DATE			TITLE	SCALE		
07.0	7.18		UTILITY POD ASSEMBLY	NTS		
Α		97.07.02	NEW ISSUE CREATED TO REPLACE D350-602-041 AND -043			

07.0	7.18	UTILITY POD ASSEMBLY	NTS
Α	97.07.02	NEW ISSUE CREATED TO REPLACE D350-602-041 AND -043	
В	97.10.08	CHANGE RIVET PATTERN, ADD D2429	
C	98.11.12	ADD DOUBLER HOLES, REMOVE FINIS	Н
۵	99.01.08	SEAL & HINGE CHANGE (TSR A1047 & A855/A858); INCLUDED DE09119	
E	99.12.20	CHANGE DIMENSIONS	
F	01.03.20	REDESIGN, CHANGE LATCHES & PROF	>
G	01.05.08	REVERT BACK TO D2204-9 LATCH	
Н	07.07.18	CHANGED RIVETS FROM AD64ABS TO AD62ABS (PAR#185)	

Qty	Part Number	Description				
1	D2202-1	POD LID				
1	D2202-3	POD BASE				
5	D2204-9	LATCH				
1	D2429-041	SPRING CLIP ASSEMBLY				
1	D2462-1700	NEOPRENE SEAL				
5	D2528-1	BACKER PLATE				
4	D2528-3	BACKER PLATE				
1	D2569	HINGE				
1	D3007-041	PROP ASSEMBLY				
19	AN4-5A	BOLT				
1	AN4-6A	BOLT				
2	AN526C632R7	SCREW				
21	AN960JD416	WASHER				
2	AN960JD6	WASHER				
2	MS21042L06	NUT (OR MS21042-06)				
20	MS21042L4	NUT (OR MS21042-4)				
38	AD62ABS	RIVET				




- **GENERAL NOTES:** TRANSFER DRILL UNSPECIFIED HOLES FROM ATTACHING PART AS FOLLOWS: AN526C632 → DRILL Ø0.141 AN4 → DRILL Ø0.257
- 2) SEAL ALL HOLES AND EDGES OF POD WITH CYANOACRYLATE GLUE
- 3) FOR D2569 HINGE:
 - (i) INSTALL RIVET HEADS FROM OUTSIDE OF POD (ii) GRIND TRAILING EDGE OF RIVET TO PERMIT HINGE TO CLOSE
 - (iii) ENSURE ALL RIVET HOLES ARE DRILLED ON THE LARGER HINGE TABS AS SHOWN IN DETAIL A
- 4) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
- ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 5)

Dart Aerospace Ltd

	Oopaoo									
W/O:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	W	ORK ORDER CHANG	ES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHA	ANGE	E	у	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
									,	
				1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-						
•										
Part No	:	PAR #:	Fault Cate	egory:	_ NCR:	Yes N	io DQ	4 :	_ Date: _	
	R	esolution:	Disposition	on:	QA: N	/C Clo	sed:		Date: _	
NCR:			WORK ORD	ER NON-CONFORM	ANCE (NCR)	**************************************	4		
DATE	CTED	Description of NC	Corrective Action Section				Verification		Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng		ign & Date	Secti		Chief Eng	QC Inspector
		·								
						,				

NOTE: Date & initial all entries



Dart Aerospace	e Ltd
W/O:	


W/O:		WORK ORDER CHANGES					
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	:	PAR #: Fault Category: N	CR: Ye	s No DQA	\ :	Date: _	


Resolution: _____ Disposition: _____ QA: N/C Closed: ____ Date: ____

	WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)								
	Description of NC	Corrective Action Section B			Varification	Ammayal	Annuaral		
STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	Chief Eng	Approval QC Inspecto		
	STEP	STEP Description of NC	STEP Description of NC Section A Initial	STEP Description of NC Section A Initial Action Description	STEP Description of NC Section A Initial Action Description Sign &	STEP Description of NC Section A Initial Action Description Sign & Verification Section C	STEP Description of NC Section A Initial Action Description Sign & Verification Section C Chief Eng		

NOTE: Date & initial all entries







Copyright © 1997 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.

Dart Aerospace


W/O:			WORK ORDER O	CHANGES				
DATE	STEP	PRO	CEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
								
					1			
Part No) :	PAR #:	Fault Category:	NCR: Yes	s No DQ	A:	Date: _	
	R	esolution:	Disposition:	QA: N/C	Closed:		Date: _	

NCR: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)								
	DATE STED Description of NO			Corrective Action Section B		Verification	Approval	Approval
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	Chief Eng	QC Inspecto
								•
								,

NOTE: Date & initial all entries



	DESIGN	DRAWN BY	DART AEROSPA HAWKESBURY, ONTARIO	
1	CHECKED 12	APPROVED ,,,	DRAWING NO.	REV. H
1	4	Att	D2694	SHEET 4 OF 4
	DATE		TITLE	SCALE
	07.07.18		UTILITY POD ASSEMBLY	1:2



Copyright @ 1997 by DART AEROSPACE LTD

THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD.

Dart .	Aeros	pace	Ltd
--------	-------	------	-----

W/O:		WORK ORDER CHANGE	WORK ORDER CHANGES							
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
	,									
Part No);	PAR #: Fault Category:	_ NCR: Yes	No DQ	A :	Date: _				

Resolution: _____ Disposition: _____ QA: N/C Closed: _____ Date: _____

NCR:	WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)							
		Description of NC		Corrective Action Section B		Verification	Annroval	Approval
DATE	STEP	Description of NC Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	Approval Chief Eng	QC Inspecto

NOTE: Date & initial all entries



Telephone: (819) 533-5788

DELASTEK COMPOSITES INC. 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SLIP

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Invoice #	13066
Customer #	DART

Warehouse: MAIN	
Bill to:	
Dart Aerospace Ltd.	
1270, Aberdeen Street	
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7	
Canada	

Telephone: 613-632-5200 Contact: Linda Lacelle Dart Aerospace Ltd.
1270, Aberdeen Street
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7
Canada

Shi	p via	F.	О.В.		Terms	Salesperson
PURO C	COLLECT	Ot	Origin		let30 days	Claude Lessard, ext. 233
Ship date	Order Date	Our PO#	Orde	r by	r by Your PO # GST/PST #	
15/01/2009	24/11/2008	5947	Chantal	Lavoie	PO00007656	5
Order Qty	B.O. Qty	Current Ship.	Item #		Item I	Description
1	0		C134-0014 /	D2202-1 Sid Référence DKA DWG: REV. F Job: 43522	e Pod Lid B43698. 362-0015 e Pod Base B43698	Supplied 20
				Référence DKA DWG: REV. F Job: 43524		

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Cust.	☐ Adm.	☐ Quality	☐ Ship.

Accepted by:

Quality department

AQ-357

: Résine Derakane 470-36/411/510

Qté:

: UTILITY POD LID

: DKC134-0014

: D2202

: F

: DKC134

: 2008-12-02

UNITE

1 UdM:

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

tilisateur:

'rem. fois

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

lient

Dart Aerospace Ltd. : DART

: 43522 luméro Job luméro Soumission: 1742

luméro B.A.

: 2008-11-25 ette fois 'rsht Rev.

: NC

: 43521 ob précédente

crit par

'érifié & Approuvé par

:ommentaires

: N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D2202-1 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0015 N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0014

Process Sheet Rév.: 10 Modification du planning afin d'y inclure le

N° I.G 0008 (Primer)

No. B.V. :

Type

'roduit additionnel

luméro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

AC0303 1.0

Commentair Qty.:

0.030 GALLON(s)/Unit

Total:

0.030 GALLON(s)

Description:

Frekote 44NC

PRÉPARATION 3 2.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Frekote 44NC

PRÉPARATION DU MOULE

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

Faire la préparation du moule N° DT8002 en appliquant une couche de Freekote 44NC et ensuite laisser sécher pendant 3 heures avant de passer à l'étape suivante

AAC0273

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.:

1.250 GALLON(s)/Unit

1.250 GALLON(s) N° de Lot: 1-6908 -

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0095 PINTE(s)/Unit Total:

* Catalyst N° DDM-9

N° de Lot:

0.0095 PINTE(s)

5.0

AC0260

Commentair Qty.:

0.375 KILOGRAMME(s)/Unit

Total:

0.375 KILOGRAMME(s)

Acetone

6.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :

Form: rprocess

)ate:

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

Jtilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

"Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job: 43522



Séq.:

Numéro Job:

Machine ou Opération:

Description:

Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% D'acétone.

7.0

GEL COAT.

APPLICATION DE GEL COAT



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs

APPLICATION DE GEL COAT

À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N° DT8002 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser 24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.

Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat 15-12-08 ainsi que d'éviter d'avoir un rétrécissement.

Autocontrôle de fabrication.(Visuel du Gel Coat)

8.0 AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentair Qty.:

9.9 VERGE(s)/Unit Total: 9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y

9.9 VERGE(s)

AC0409 9.0

> 9.16 VERGE(s)/Unit Total:

Commentair Qty.:

9.16 VERGE(s)

Tissu à délaminer Release ply B

AAC0319

5oz plain weave Kevlar 50" wide roll

Commentair Qty.:

6.6 VERGE(s)/Unit Total:

6.6 VERGE(s)

5oz plain weave Kevlar 50" wide roll

N° de Lot: 1 - 6904 - 1

11.0

10.0

AC0407

Wrightion 5200 Bleu P3

Commentair Qty.:

14.95 VERGE(s)/Unit

14.95 VERGE(s)

Wrightlon 5200 Bleu P3

12.0

14.0

AC0408

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Commentair Qty.:

12.50 VERGE(s)/Unit

12.50 VERGE(s)

Feutre de drainage N° Airweave N 10

AC0752 13.0

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Commentair Qty.:

42.63 PIED(s)/Unit Total: 42.63 PIED(s)

Stretchlon 200 poche à vide Vert

AC0098

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.:

3.0000 RL(s)/Unit

Total:

Total:

Total:

3.0000 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

iteur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 43522

méro Job:

Séq.:

15.0

Machine ou Opération:

PREPARATION 3

Description:

Nom Dessin: UTILITY POD LID

Numéro Article: DKC134-0014

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

TAILLAGE DU MATÉRIEL

Faire le taillage du matériel selon les Dimensions requises:

Un morceau pour recouvrir le fond du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour couvrir les extrémités du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour recouvrir les cotés du moule N° DT8002.

Faire cette opération pour les trois plis de 9 oz ainsi que pour les deux plis de 5 oz de Kevlar.

Tailler le matériel nécessaire pour la poche à vide (Faire 3 kits car il y aura trois baggings différents lors de la fabrication de cette pièce):

Peel Ply Film Durisol P-3 Feutre de drainage 6m Stretchlon 200

15-12-08



Coller une bande de ruban jaune tout le tour du Stretchlon 200, plier les différentes composantes des poches

AAC0324

à vide et entreposer en attente des opérations de bagging Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

2.500 KILOGRAMME(s) N° de Lot: /-22837-/

17.0

16.0

AAC0275

0.0845 PINTE(s)/Unit

Catalyst N° DDM-9 0.0845 PINTE(s) Total:

Commentair Qty.: Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6118-3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

18.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

15-12-08

Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois premier plis du Pod Lid : 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 Min.

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

tilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Numéro Job: 43522 Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

19.0

LAMINAGE

LAMINAGE PIÈCE DART







Commentair Setup: 0:00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS


Faire le laminage des trois premiers plis de tissu (2 plis de 9 oz et 1 pli de 5 oz Kevlar) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moute N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 Minutes. ensuite venir laminer un pli de 9 oz dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. (Ajouter de la résine au besoin) 15-12-08

Recommencer pour les deux autres plis. (un pli de 9 oz et un pli de 5 oz Kevlar)

20.0

FAIRE LA POCHE À VIDE





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

EFFECTUER LA POCHE A VIDE

15-12-08





Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

21.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair: Qty.:

0.400 KILOGRAMME(s)/Unit

Total: 0.400 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

N° de Lot: 1 - 228 37 - /

22.0

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: , 0.0135 PINTE(s)/Unit Total:

0.0135 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6118-3

23.0

DKC134-0022

D2202-7 Foam Core (Utility Pod Lid)

Commentair Qty.:

1 UNITE(s)/Unit Total:

1 UNITE(s)

D2202-7 Foam Core (Utility Pod Lid)

24.0

PRÉPARATION 3

13536 PREPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

16-12-08



Faire un mélange de résine Derakane 411-350 Promoté 15 à 18 Minutes 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine.

Date: Utilisateur: 25.0

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 43522

Numéro Job:

Séq.:

Machine ou Opération:

FAB GÉNÉRALE 3

Description:

Nom Dessin: UTILITY POD LID

Numéro Article: DKC134-0014

FABRICATION GÉNÉRALE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES

À l'aide d'un rouleau, appliquer une couche de résine sur toutes les surfaces du Foam Core N° 16-12-08 DKC134-0022 et positionner le foam Core dans le moule selon le dessin.



Laisser sécher pendant deux heures.

26.0

AAC0452

Polybond B46F

Commentair Qty.:

0.150 KIT(s)/Unit Total:

0.150 KIT(s)

Polybond B46F

N° de Lot:

-6520-1

27.0

ASSEMBLAGE 3

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

17 dec 08





Faire l'assemblage du Foam Core N° DKC134-0022 à l'aide du polybond 64F

28.0

POCHE ALVIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

EFFECTUER LA POCHE A VIDE

17de 08





Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.

Laisser sécher 1 heure.

29.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

2.500 KILOGRAMME(s) 2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

/-22837-/

30.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0845 PINTE(s)/Unit Total:

0.0845 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

Date:

Mardi. 2008-11-25 09:25:49

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Job: 43522

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:



Séq.:

31.0

Machine ou Opération:

Description:

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

18-12-08



Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des deux derniers plis du Pod Base: 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes.


32.0

LAMINAGE.

LAMINAGE PIÈCE DART









Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage des deux dernier plis de tissu (1 plis de 5 oz Kevlar et 1 pli de 9 oz) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes, ensuite venir laminer un pli de 5 oz Kevlar dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. (Ajouter de la résine au besoin)

Recommencer pour le dernier plis. (un pli de 9 oz)

18-12-08 (DCLASTER)



S. V.

33.0

FAIRE LA POCHE À VIDE



Laisser sécher jusqu'au lendemain.



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE

Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum

18-12-08





34.0

DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs DÉMOULAGE DES PIECES

05-01-08 Faire le démoulage du Util; ity Pod Lid en faisant bien attention de ne pas endommager la piece.

Autocontrôle de la qualité du laminage en frappant légèrement sur toute la surface du Pod à l'aide du manche d'un tournevis.

Date: Útilisateur: Numéro Job: 43522

Mardi, 2008-11-25 09:25:49

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014

Numéro Job:

Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

35.0

AC0058

Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

Commentair Qty.: + #0.125 UNITE(s)/Unit Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens

0.125 UNITE(s)

N° de Lot: 1-6782-1

36.0

AC0059

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

Commentair Qty.:

0.100 UNITE(s)/Unit Total:

0.100 UNITE(s)

Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens

37.0

FINITION 3

FINITION PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

FINITION GÉNÉRALE

Sabler légèrement toute la surface intérieur du pod à l'aide de papier sablé grit 120.

Vérifier la surface intérieur du pod et injecter à l'aide d'une seringue munit d'une aiguille de la résine au endroit où il y a des bulles d'air.

Corriger les imperfection de surface à l'aide du Sikkens Polysoft.

05-01-09



Laisser sécher jusqu'au lendemain.

38.0

TRIMAGE 3

TRIMAGE COMPOSITES DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TRIMAGE DE FINITION

Faire le trimage du Pod Lid selon le dessin Page 3 de 4 Détail B

06-01-09



Autocontrôle du trimage du pod.

AAC0683 39.0

Dupont Primer N° 7704S

Commentair Qtv.:

Total: 0.4333 UNITE(s)/Unit

0.4333 UNITE(s)

Dupont Primer N° 7704S

N° de Lot: /-2/723-/

Total:

40.0

AAC0685

Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S

Commentair Qty.:

0.0283 UNITE(s)/Unit

0.0283 UNITE(s)

Dupont Activator - Reducer Chromabase Nº 7775S

41.0

PREPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup! 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

Préparation du matériel

Bien brasser les contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 7704S et esnuite faire le mélange selon les directives suivantes:

Mardi, 2008-11-25 09:25:49 Utilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Nom Dessin: UTILITY POD LID Dart Aerospace Ltd. Numero Article: DKC134-0014 Numéro Job: 43522 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: Inscrire la température ambiante. Température: 60° - 70°F Chromabase 7765S Acticator-Reducer N° de Lot: 70° - 80°F Chromabase 7775S Acticator-Reducer N° de Lot: /-2/746--2 80° - 90°F Chromabase 7785S Acticator-Reducer N° de Lot:_ 90° - 100°F Chromabase 7795S Acticator-Reducer N° de Lot:__ Date: 07-0/09 Sceau: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 42.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 7704S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PEINTURE / PRIMER DART PEINT/ PRIMER2 43.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs APPLICATION DE PEINTURE Appliquer une généreuse couche de primer Gris N° 1104S sur toutes les surfaces intérieur du pod lid (environ 2/3 de la quantité total) Laisser sécher pendant 3 heures. Autocontrôle de fabrication.(visuel du primer) 44.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs

FINITION PIÈCE DART

13-01-09



Faire le sablage au grit 180 de la surface primé pour enlever les imperfections restantes.

lisateur: Marc	Dubé	<u>Feuille de Procédé</u>
Client:	•	Nom Dessin: UTILITY POD LID Numéro Article: DKC134-0014
Numéro Job:	43522	Numero Afficie. DIO 154-0014
Numéro Job:		
# Séq.:	Machine ou Opération:	Description :
45.0	AAC0683	Dupont Primer N° 7704S
Comment	tair Qty.: 0.2167 UNITE(s)/Unit Total : Dupont Primer N° 7704S N° de Lo	0.2167 UNITE(s), ot: <u>/-2/723</u> -/
46.0	AAC0685	Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S
Comment	tair Qty.: 0.0283 UNITE(s)/Unit Total: Dupont Activator - Reducer Chromabase	
47.0	PRIMER	APPLICATION DE PRIMER
Comment	tair Setup; 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total R	Run : 0.0000Hrs
	APPLICATION DE PRIMER	
	Appliquer le primer selon I.G. 0008	
	Quantité: Date: _/3/.	g Sceau:
	Quantité: Date:	Sceau:
	Quantité: Date:	Sceau:
	Quantité: Date:	Sceau:
48.0	INSPECTION 3	INSPECTION PIÈCE DART
Commen	ntair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total INSPECTION GÉNÉRALE Faire l'inspection dimensionnelle et visue	(QA-11) 15-01-09 1/.5.
49.0	EMBALLAGE	EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE
Commer	ntair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total I EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE	Run : 0.0000Hrs
	Faire l'emballage des pièces.	(SUASIE)
	Quantité: Date:\\S- \- C	Sceau: 11
	Quantité: Date:	Sceau:
:		

: Résine Derakane 470-36/411/510

: UTILITY POD BASE

: DKC134-0015

: D2202

; F

: DKC134

: 2008-12-02

1 UdM: UNITE

Date: Litilisateur Mardi, 2008-11-25 09:25:56

Marc Dubé

Numéro Soumission: 1743

Feuille de Procédé

Nom Dessin

Numéro Article

Numéro Dessin

Projet Numéro

Révision dessin

Matériel

Date Dûe

Client Numéro Job : DART

: 43524

Numéro B.A.

Cette fois Prsht Rev.

Prem. fois

: 2008-11-25

: NC

: 43523 Job précédente

Écrit par

Vérifié & Approuvé par

Commentaires

: N° de pièce Laminée Dart Aerospace: D2202-3 N° de pièce Delastek Aeronautique: DKA362-0016

N° de pièce Delastek Composites: DKC134-0015

Process Sheet Rév.: 10 Modification du planning afin d'y inclure le

N° I.G 0008 (Primer)

Dart Aerospace Ltd.

No. B.V. :

Type

Produit additionnel

1

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

AC0303 1.0

Commentair Qty.:

0.030 GALLON(s)/Unit

Total:

0.030 GALLON(s)

Frekote 44NC

Frekote 44NC

2.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs PRÉPARATION DU MOULE

Faire la préparation du moule N° DT8002 en appliquant une couche de Freekote 44NC et ensuite laisser

sécher pendant 3 heures avant de passe à l'étape suivantes.

3.0

AAC0273

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

Commentair Qty.:

0.125 GALLON(s)/Unit

Total:

0.125 GALLON(s) N° de Lot: 1 - 6908 - 1

Gel Coat Blanc N° Gel 944W005

4.0

AAC0275

Commentair Qty.: 0.0095 PINTE(s)/Unit

Total:

0.0095 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot:

5.0

AC0260

Commentair Qty.:

0.375 KILOGRAMME(s)/Unit

Total:

0.375 KILOGRAMME(s)

Acetone

6.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation du matériel :



Date:	Mardi, 2008-11-25 09:25:56					
Utilisateur:	Marc Dubé Feuille de Procédé					
	Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: UTILITY POD BASE 70 Job: 43524 Numéro Article: DKC134-0015					
Numéro Jo	Mainto Attale. 21(0) 01 0					
# Séq.:	Machine ou Opération: Description :					
	Dans una quantità de Cal Cost Nº 044W006 signifer 20/ de Cataliste Nº DOM 0 et dile en 18 de 1994					
	Dans une quantité de Gel Coat N° 944W005 ajouter 2% de Catalyst N° DDM-9 et diluer à l'aide de 10% D'acétone.					
7.0	GEL COAT. APPLICATION DE GEL COAT					
Co	mmentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs					
	APPLICATION DE GEL COAT					
	À l'aide d'un fusil à peinture appliquer une couche entre 15 et 20 millièmes de Gel Coat sur le moule N°					
	DT8002 et laisser sécher pendant un minimum de 12 heures avant de faire le lay-up, mais ne pas dépasser					
	24 heures de séchage selon l'instruction de travail N° Tec-70.					
	Note: Le gel coat ne doit contenir aucun "airdry" ni aucune cire. Et le temp de séchage est important afin					
	d'éviter d'avoir des défauts de surface, et afin d'éviter que le tissu ne vienne marquer au travers du Gel Coat					
	ainsi que d'éviter d'avoir un rétrécissement.					
	Autocontrôle de fabrication.(Visuel du Gel Coat)					
8.0	AAC0326 9.7 oz Weave "S" glass #FG-778150-125Y Volan Finish					
Co	mmentair Qty.: 9.9 VERGE(s)/Unit Total: 9.9 VERGE(s)					
	9.7 oz 7781 Weave "S" glass #FG-778150-125Y					
	N° de Lot: $1 - 6582 - 1$					
9.0	AAC0319 5oz plain weave Kevlar 50* wide roll					
	nmentair Qty.: 9.9 VERGE(s)/Unit Total: 9.9 VERGE(s)					
	5oz plain weave Kevlar 50" wide roll N° de Lot: 1-690-7-1					
10.0	AC0409 Tissu à délaminer Release ply B					
Cor	nmentair Qty.: 9.16 VERGE(s)/Unit Total: 9.16 VERGE(s)					
11.0	Tissu à délaminer Release ply B AC0407 Winhtin 5200 Rieu P3					
	AC0407 Wrightion 5200 Bleu P3 nmentair Qty.: 14.95 VERGE(s)/Unit Total: 14.95 VERGE(s)					
	Wrightlon 5200 Bleu P3					
12.0	AC0085 Film durisol # 3001792					
Con	mentair Qty.: 12.500 METRE CAR(s)/Unit Total: 12.500 METRE CAR(s)					
13.0	Film durisol # 3001792					
	AC0408 Feutre de drainage N° Airweave N 10 mentair Qty.: 12.50 VERGE(s)/Unit Total: 12.50 VFRGE(s)					
	imentair Qty.: 12.50 VERGE(s)/Unit Total : 12.50 VERGE(s) Feutre de drainage N° Airweave N 10					
14.0	AC0752 Stretchlon 200 poche à vide Vert					
Com	mentair Qty.: 42.63 PIED(s)/Unit Total: 42.63 PIED(s)					
	Stretchlon 200 poche à vide Vert					

Date:

Mardi, 2008-11-25 09:25:56

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART / Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Article: DKC134-0015

Numéro Job: 43524

Séq.:

Numéro Job:

Machine ou Opération:

Description:

15.0

AC0098

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.:

3.0000 RL(s)/Unit Total:

3.0000 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

16.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs

TAILLAGE DU MATÉRIEL

Faire le taillage du matériel selon les Dimensions requises:

Un morceau pour recouvrir le fond du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour couvrir les extrémités du moule N° DT8002.

Deux morceaux pour recouvrir les cotés du moule N° DT8002.

Faire cette opération pour les trois plis de 9 oz ainsi que pour les trois plis de 5 oz de Keylar.

Tailler le matériel nécessaire pour la poche à vide (Faire 3 kits car il y aura trois baggings différents lors de la fabrication de cette pièce):

Peel Ply

Film Durisol P-3

Feutre de drainage 6mm

Stretchlon 200

16-12-08



Coller une bande de ruban jaune tout le tour du Stretchlon 200, plier les différentes composantes des poches à vide et entreposer en attente des opérations de bagging.

17.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo, 75min,

Commentair Qty.:

2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

2.500 KILOGRAMME(s)

N° de Lot: 1-23837-1

18.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0845 PINTE(s)/Unit Total:

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

0.0845 PINTE(s)


Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: <u>/ - 6/18</u> - 3

19.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





07-01-09





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois premier plis du Pod Base : 2% de catalyst

DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes.

Date:

Mardi, 2008-11-25 09:25:56

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART Numéro Job: 43524 Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Article: DKC134-0015

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

20.0

LAMINAGE

LAMINAGE PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage des trois premiers plis de tissu (2 plis de 9 oz et 1 pli de 5 oz Kevlar) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes., ensuite venir laminer un pli de 9 oz dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. (Ajouter de la résine au besoin) 07-01-09

Recommencer pour les deux autres plis. (un pli de 9 oz et un pli de 5 oz Kevlar)





21.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs

EFFECTUER LA POCHE A VIDE

Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.

07-01-09





22.0 AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

0.400 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.400 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

1-228**3**7-1

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

23.0

AAC0275

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.:

0.0135 PINTE(s)/Unit Total:

0.0135 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-6/18-3

24.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL

> Faire un mélange de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes. 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine.

Date: Mardi, 2008-11-25 09:25:56 Utilisateur: Marc Dubé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Job: 43524

Feuille de Procédé

Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Article: DKC134-0015

Numéro Job:

Séq.: Machine ou Opération: 25.0 DKC134-0021

Description:

Commentair Qty.:

1 UNITE(s)/Unit Total:

D2202-5 Foam Core (Utility pod Base)

D2202-5 Foam Core (Utility pod Base)

1 UNITE(s) N° de Lot: <u>435 25</u>

26.0 FAB GÉNÉRALE 3





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES

> À l'aide d'un rouleau, appliquer une couche de résine sur toutes les surfaces du Foam Core N° DKC134-0021 et positionner le foam Core dans le moule selon le dessin.

Laisser sécher pendant 2 heures.

16-12-08



27.0 AAC0452

Polybond B46F

Commentair Qty.:

0.150 KIT(s)/Unit Total:

0.150 KIT(s)

Polybond B46F

N° de Lot: 1 - 6520 - 1

28.0

ASSEMBLAGE 3





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

08-01-09



Faire l'assemblage du Foam Core N° DKC134-0021 à l'aide du polybond 64F

29.0

EFFECTUER LA POCHE A VIDE




EFFECTUER LA POCHE A VIDE

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs



Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.





Laisser sécher 1 heures.

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

2.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 2.500 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

N° de Lot: 1 - 6938 - 1

31.0

30.0

AAC0324

Catalyst N° DDM-9

Commentair Qty.: 0.0845 PINTE(s)/Unit Total: 0.0845 PINTE(s) Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1 - 61/8 - 3

Mardi, 2008-11-25 09:25:56

Utilisateur:

Marc Dubé

Feuille de Procédé

Client: DART

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Article: DKC134-0015

Numéro Job: 43524

Numéro Job:

Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

32.0

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

09-01-09



Mélanger la quantité de résine désirée pour le laminage des trois derniers plis du Pod Base: 2% de catalyst DDM-9 par quantité de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes.

33.0

LAMINAGE.

1

LAMINAGE PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.0000Min Total Run: 1.0000Hrs

FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS

Faire le laminage des trois derniers plis de tissu (2 plis de 5 oz Kevlar et 1 pli de 9 oz) de la façon suivante:

Recouvrir toute la surface du moule N° DT8002 à l'aide de de résine Derakane 411-350 Promoté 75 minutes, ensuite venir laminer un pli de 5 oz Kevlar dans le fond du moule, suivre avec les deux extrémités et terminer avec les deux cotés. (Ajouter de la résine au besoin) 09-01-09

A.M.

Recommencer pour les deux autres plis. (un pli de 5 oz Kevlar et un pli de 9 oz)

34.0

POCHE À VIDE 1

FAIRE LA POCHE À VIDE





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE

Faire la poche à vide sur le moule N° DT8002, assurez vous qu'il n'y aie aucunes pertes de vacuum.

Laisser sécher jusqu'au lendemain.

09-01-09





35.0

DÉMOULAGE 1

DÉMOULAGE PIÈCE DART





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs DÉMOULAGE DES PIECES

12-01-09 CHAPTER 34

r

Faire le démoulage du Util; ity Pod Base en faisant bien attention de ne pas endommager la piece.

Autocontrôle de la qualité du laminage en frappant légèrement sur toute la surface du Pod à l'aide du manche d'un tournevis.

Mardi, 2008-11-25 09:25:56 Utilişateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Client: DART Dart Aerospace Ltd. Nom Dessin: UTILITY POD BASE Numéro Job: 43524 Numéro Article: DKC134-0015 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 36.0 AC0058 Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens Commentair Qty.: 0.125 UNITE(s)/Unit 0.125 UNITE(s) Polysoft 1.3 kg # 003012 Sikkens 1-6782-/ 37.0 AC0059 Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens Commentair Qty.: 0.100 UNITE(s)/Unit Total: 0.100 UNITE(s) Durcisseur Polysoft #004009 Sikkens 38.0 **FINITION 3** FINITION PIÈCE DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FINITION GÉNÉRALE Sabler légèrement toute la surface intérieur du pod à l'aide de papier sablé grit 120. Vérifier la surface intérieur du pod et injecter à l'aide d'une seringue munit d'une aiguille de la résine au endroit où il y a des bulles d'air 12-01-09 Corriger les imperfections de surface à l'aide du sikkens Polysoft. Laisser sécher jusqu'au lendemain 39.0 TRIMAGE 3 TRIMAGE COMPOSITES DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TRIMAGE DE FINITION 12-01-09 () Faire le trimage du Pod Base selon le dessin Page 2 de 4 Détail B Autocontrôle du trimage du pod. 40.0 D3001-1 Doubler (Pod Base D2002-3) Commentair Qty.: 3 UNITE(s)/Unit Total: 3 UNITE(s) 6901-1 D3001-1 Doubler (Pod Base D2002-3) N° de Lot:

AC0355

Araldite 2043

Commentair Qty.: 0.5 UNITE(s)/Unit Total: 0.5 UNITE(s)

Araldite 2043

N° de Lot: //

42.0

41.0

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 20.0000Min Total Run: 0.3333Hrs

ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES

12-01-09





À l'aide de l'adhésif Araldite 2043 coller les trois doubler N° D3001-1 selon le dessin.

i şateur: Marc	Dubé	<u>Feuille de Procédé</u>	<u>é</u>
Client:		Nom Dessi	in: UTILITY POD BASE
Numéro Job:	43524	Numéro Articl	le: DKC134-0015
dinero 300.			
# Séq.:	Machine ou Opération:	Do	escription :
	Venir faire trois petite poch perforé, ni de airweave, ni	ne à vide localisées sur les trois doublers (de feutre de drainage, ni de peel ply.)	
	Laisser sécher pendant 1 h	heures 12-01-	O P COLONIES SAFETY
43.0	AC0355	Araldite 2043	
Comment	Araldite 2043	Total: 0.5 UNITE(s)	
44.0	N° de Lot: N/A	FILITION DICOS DADA	
14.0		FINITION PIÈCE DART	
Commenta		000Min Total Run : 0.2500Hrs	111111111111111111111111111111111111111
ı	FINITION GÉNÉRALE	12	OCLASTER COMPOSITE OCLASTER OCCASION OCLASTER OCCASION OCLASTER OCCASION OCLASTER OCCASION OCCASI
	Retirer les trois poches à vi sécher jusqu'au lendemain.	ide et faire un joint tout autour des trois dou	•
45.0	AAC0683	Dupont Primer N° 7704S	
Commenta	- \-/		
46.0	Dupont Primer N° 7704S AAC0685	N° de Lot: /-2/723 / Duppnt Activator - Reducer Chr	No. 2010
Commenta	ir Qty.: 0.0283 UNITE(s)/U Dupont Activator - Reducer	Init Total: 0.0283 UNITE(s)	inningnase id 11122
47.0	PRÉPARATION 3	PRÉPARATION DU MATÉRIEI	L DART
Commentai	r Setup: 0.00Hrs/ Run: 60.000	00Min Total Run : 1.0000Hrs	1784714 64764 11454 11111 6861 1441
	Préparation du matériel	500001 Total Pull : 1.00001 5	
	Bien brasser les contenants selon les directives suivante	servant à faire le mélange du primer gris N s:	N° 7704S et esnuite faire le mélange
	Inscrire la température ambi	ante.	
	Température: Zo 2	<u>.</u> °F	
		SSS Acticator-Reducer N° de Lot:	
	70° - 80°F Chromabase 777	5S Acticator-Reducer N° de Lot: <u>/ - 2 / 7</u>	14 6 -2
÷	80° - 90° F Chromabase 778	5S Acticator-Reducer N° de Lot:	
	90° - 100°F Chromabase 779	95S Acticator-Reducer N° de Lot:	

Numéro Job:	DART Dart Aerospace Lt	•••••	Dessin: UTILITY POD BASE
méro Job:	1	Numéro Numéro	Article: DKC134-0015
Séq.:	Machine ou Opération:	Et .	Description :
48.0	PEINT/ PRIMER2	PEINTURE / PRIMER (DART
Comment	air Setup: 0,00Hrs/ Run: 15 APPLICATION DE PEIN	5.0000Min Total Run : 0 .2500Hrs ITURE	
	Appliquer une couche genviron 2/3 de la quantil	énéreuse de primer Gris N° 7704S sur to é)	outes les surfaces intérieur du pod base (
	Laisser sécher pendant	3 heures.	
	Autocontrôle de fabricati	on.(visuel du primer) 13-0/-	e 9 (Gill Sales)
49.0	FINITION 3	FINITION PIÈCE DART	
Commenta	air Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0	000Min Total Run : 0.0000Hrs	I THEREISE BITRIES AND LEATHER THE TOTAL T
	FINITION PIÈCE DART		. /
	Faire le pablece en arit 1	00 de terre de la deservación de la de	14-01-09 (CHAPTE) (CHAPTE) (CHAPTE) (CHAPTE)
50.0	AAC0683	80 de la surface primé pour enlever les Dupont Primer N° 7704S	imperfections restantes.
Commenta	ir Qty.: 0.2167 UNITE(s)
	Dupont Primer N° 7704S		
51.0	AAC0685	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	per Chromabase N° 7775S
Commenta	-	/Unit Total: 0.0283 UNITE(s) er Chromabase N° 7775S	
52.0	PRIMER	APPLICATION DE PRIM	ER
Commentai	r Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.00 APPLICATION DE PRIME	000Hrs Total Run : 0.0000Hrs	710181111111111111111111111111111111111
	Appliquer le primer selon		
		Date: 15-01-09 Sceau: 619	_
		Date:Sceau:	
	Ouantitá:	Date: Sceau:	
	quantite.		

Date: Mar	di, 2	9:25:56			t .	
	c Du		Feu e	do Proc		
Client:	DΔ	Aerospace L	I eu e (255		
Numéro Job:		Aerospace L			LITY POD BASE C134-0015	
Numéro Job:		11101 01110 11011		. One	710470010	
# Séq.:	Ma	pération:				
53.0	IDE	deradon:	IDE	SCRIPT CATION PIÈCI ART	tion :	
			ioe inc	ATION PIECE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
•						
Comment	tair Ś	Irs/ Run: 1	Total Run : 0 667	'Hrs	i (aasti kis al libsa biski sall 1885	
	lf	N GÉNÉRI				
	F	ction dimer	t visualla da la			
	* *	,	t visuelle de la lèc	e selon je d		
	Q	/	1.01.09 Scalu:	QA-11		
		. Person				
54.0	Q	1086		*		
54.0	EMB -	un au	EMBELAC	SE ET ENTREPOSAGE	117910110181818111111	
Comment	air Se	rs/ Run: 0.0000N	lin Total Run : 0.0000H	irs	1 100 101 210 21 200 1 100 1	
	EN	E ET ENTREPOS	AGE			
	Fair	allage des pièces.				
	1 all			GELAS		
	Quan		15-1-09 Sceau:_	(11)		
	Our-suf-					
	Quantité:	Date:	Scepu:_			
			1984 8			
			<i>(</i>			
			•			

Page 10

Form: rarocco